

Registrazione Ispezione rete

Comune: MONTE VIDON COMBATTE

Impianto: MONTE VIDON COMBATTE

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met **2300**

Rete in AP/MP

metr **0**

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
MONTE VIDON CAPOLUOGO	2300	0	0	BP	16/12/2015		
	0	0	0	MP	16/12/2015		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------	----------------	-------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile): M.VISENTIN  A. PACETTI	Responsabile COR
---	------------------

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	2300	0	2300
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	0	0
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW DIGITEC INSPECTRA.
- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.
- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+ e CATEX3.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
 Via G. Pastore 12/A
 29029 NIVIANO (PC)
 T. 0523-952129 F. 0523-957811
 E-mail: info@tdwilliamson.it