



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 3

Rapporto n° 03_2017

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017 Dalle ore:8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Cliente: ASCOLI RETI GAS

Operatore: MATTEO GOLZI

Condizioni meteo: Favorevoli

Prova funzionamento: SI

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506Scad. Tarat: 23/02/2018
Scad. Tarat.: 24/02/2018

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Via Emidio Luzi (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via dei Calanchi (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	042017
Via Poggio da Capo (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via 429 (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via S. Giovanni Battista (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via G. Edoardi (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via A. Balena (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Traverse di via Emidio Luzi (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Piceno Aprutina (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via dei Peschi (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via dei Ciliegi (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via dei Meli (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via della Stazione del Marino (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Da carcere Marino a impresa Grillo (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Salaria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 2 Di 3

Rapporto n° 03_2017

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017 Dalle ore:8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Cliente: ASCOLI RETI GAS

Operatore: MATTEO GOLZI

Condizioni meteo: Favorevoli

Prova funzionamento: SI

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590 Scad. Tarat: 23/02/2018
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 24/02/2018

Via Monte Vettore (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Monte Sibilla (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Monte S. Vicino (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Monte dei Fiori (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Monte Bove (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Monte Catria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Francesco Crispi (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Francesco Crispi (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Monte Catria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Monte Lieto (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via della Stazione (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Salaria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
SOTTOPASSO (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Alcide De Gasperi (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
da V. Montecatria a v. Mutilati (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 3 Di 3
Rapporto n° 03_2017		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: ASCOLI PICENO
Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017		Dalle ore: 8 Alle ore: 12		Dalle ore: 13 Alle ore: 18
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP		
Cliente: ASCOLI RETI GAS		Operatore: MATTEO GOLZI		
Condizioni meteo: Favorevoli		Prova funzionamento: SI		
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile		Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590 GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 370506		Scad. Tarat: 23/02/2018 24/02/2018

Totale rete MP ispezionata con automezzo	35.000,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP Ispezionata in POLIETILENE	25.000,00 m
Totale rete MP Ispezionata in GHISA	0,00 m
Totale rete MP Ispezionata in ACCIAIO	10.000,00 m
Totale rete MP Ispezionata	35.000 ,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate →	1
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:		