



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 005B_ASCOLI RETE GAS Cod. Imp. Distribuzione: Comune: MONTE VIDON COMBATTE

Ispezione eseguita il giorno: 21/9/2017 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00 Dalle ore: 13,00 Alle ore: 18,00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano) Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BPStrumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 4960613 Scad. Tarat: 23/02/2018
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 370506 Scad. Tarat.: 23/02/2018

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
S.P. 56	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	7709,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	500,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	8209,00 m

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: