



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 009 ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **MONTEGALLO GPL**Ispezione eseguita il giorno: **18/9/2017** Dalle ore: 8:00 Alle ore: 12:00Dalle ore: **13,00** Alle ore: **18,00**Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BPStrumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**Matr.: **4960613**
Matr.: **370506**Scad. Tarat: **23/02/2018**
Scad. Tarat.: **24/02/2018**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. COLLELUCE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. ASTORARA	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. BALZO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. COLLEFRATTE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

Totale rete ispezionata con automezzo	0,00 m
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	3.000,00 m
Totale rete ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete BP GPL Ispezionata	3.000,00 m

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate → 0

Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta: