



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 3

Rapporto n° 02\_2017

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017 Dalle ore: 8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  B

Cliente: ASCOLI RETI GAS

Operatore: MATTEO GOLZI

Condizioni meteo: Favorevoli

Prova funzionamento: SI

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590  
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 37506Scad. Tarat: 23/02/2018  
Scad. Tarat.: 24/02/2018

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
V.LE DELLA RESISTENZA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
STRADA COLLEMORO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA VERGA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA MONTALE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA TURATI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
P.ZZA MATTEOTTI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA NENNI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA GARIBALDI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA DON MINZONI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA LEOPARDI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
STRADA CASERINA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA GRAMSCI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA GIUSTI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
P.ZZA MORO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA FOSCOLO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

3

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 2 Di 3

Rapporto n° 02\_2017

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017 Dalle ore:8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  B

Cliente: ASCOLI RETI GAS

Operatore: MATTEO GOLZI

Condizioni meteo: Favorevoli

Prova funzionamento: SI

Strumento  Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590

Scad. Tarat: 23/02/2018

utilizzato:  Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 37506

Scad. Tarat.: 24/02/2018

VIA CROCE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA GOLDONI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA GOZZANO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA FOCARINE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
STRADA CASA CAGNANO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
STRADA VENAROTTESE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

<b>Totale rete BP ispezionata con automezzo</b>	<b>76.853,00 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>4.870,00 m</b>
<b>Totale rete BP Ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>5.528,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate →	3
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 3 Di 3

Rapporto n° 02\_2017

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita: 3-7 Luglio 2017 Dalle ore:8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  B

Cliente: ASCOLI RETI GAS

Operatore: MATTEO GOLZI

Condizioni meteo: Favorevoli

Prova funzionamento: SI

Strumento  Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24590

Scad. Tarat: 23/02/2018

utilizzato:  Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED Matr.: 37506

Scad. Tarat.: 24/02/2018

**Totale rete BP Ispezionata in GHISA****23.255,00 m****Totale rete BP Ispezionata in ACCIAIO****52.940,00 m****Totale rete BP Ispezionata****81.723,00 m**

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

3

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta: