Registrazione Ispezione rete Comune: **VENAROTTA** Impianto: VENAROTTA Lunghezza Rete Ispezionata Rete in BP met 2800 Rete in AP/MP metr Elenco vie / strade ispezionate Ispezion e VSR Ispezion e PED Impratic abile mt. Via / Strada Codice Note / Dati Classificazione Fughe Data Ispezione Fuga 2800 VENAROTTA CAPOLUOGO 0 0 ΒP 14/12/2015

0

MP

14/12/2015

3750

0

VENAROTTA CAPOLUOGO

PO 35 All 02 Rev. 0 Impianto di: VENAROTTA Pagina 1 di 2

Elenco vie / strade ispezionate					
Via / Strada	Ispezion Ispezion Impratic Rete Data Ispezione Codice Note / Dati Classificazione Fughe Fuga mt. mt.				

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):	Responsabile COR
M.VISENTIN A. PACETTI	

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	ВР	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	2800	3750	6550
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	0	0
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW DIGITEC INSPECTRA.
- Ispezione pedonale con strumento a lonizzazione di fiamma loniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.
- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+ e CATEX3.

A cura di:



PO 35 All 02 Rev. 0 Impianto di: VENAROTTA Pagina 2 di 2