

Rapporto n° 088_2016

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO FRAZIONI

 Ispezione eseguita il giorno: **14,15-09-2016** Dalle ore: 8 Alle ore: **12**

 Dalle ore: **13** Alle ore: **18**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **PERGAM SELMA MPB**
 Strum. portatile Modello: **METREX 2**

 Matr.: **MPB003** Scad. Tarat: **31/12/2016**
 Matr.: **9103** Scad. Tarat.: **6/7/2017**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
MOZZANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
MOZZANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
MONTADAMO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
FAIANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VILLA FUA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA VALLEVENERE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VENAGRANDE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VENAGRANDE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VALLESENZANA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via del Giordano-VILLA GABRIELLI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via delle Pratoline (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
SS4 (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via delle Fresie (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via delle Clivie (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via delle Betulle (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via delle Settembrini (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

Rapporto n° 088_2016

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **ASCOLI PICENO FRAZIONI**
Ispezione eseguita il giorno: 14,15-09-2016 Dalle ore: 8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **PERGAM SELMA MPB**
 Strum. portatile Modello: **METREX 2**

 Matr.: **MPB003** Scad. Tarat: **31/12/2016**
 Matr.: **9103** Scad. Tarat: **6/7/2017**

Via delle Campanule (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via dei Giaggioli (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via 415 (BRECCIAROLO)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Emidio Luzi (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Poggio da Capo (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via 429 (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via S. Giovanni Battista (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via G. Edoardi (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via A. Balena (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Traverse di via Emidio Luzi (POGGIO DI BRETТА)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Traverse di SS4 km. 188	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Piagge	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Casette	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
S. PIETRO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
S. MARIA A CORTE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Valli di Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

Rapporto n° 088_2016

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO FRAZIONI

Ispezione eseguita il giorno: 14,15-09-2016 Dalle ore: 8 Alle ore: 12

Dalle ore: 13 Alle ore: 18

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **PERGAM SELMA MPB**
 Strum. portatile Modello: **METREX 2**

Matr.: **MPB003** Scad. Tarat: **31/12/2016**
 Matr.: **9103** Scad. Tarat: **6/7/2017**

C. PESCI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
CAVIGNANO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
CASE DA SOLE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
CASE DA SOLE (sopra)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Piceno Aprutina (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Peschi (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Ciliegi (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Meli (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via della Stazione del Marino (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Da carcere Marino a impresa Grillo (Marino del tronto)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Loc. Caselle	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Loc. Rosara	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Contrada San Giovanni	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
CASAMURANA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Salaria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Monte Vettore (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Monte Sibilla (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

Rapporto n° 088_2016

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO FRAZIONI

 Ispezione eseguita il giorno: **14,15-09-2016** Dalle ore: 8 Alle ore: **12**

 Dalle ore: **13** Alle ore: **18**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **PERGAM SELMA MPB**
 Strum. portatile Modello: **METREX 2**

 Matr.: **MPB003** Scad. Tarat: **31/12/2016**
 Matr.: **9103** Scad. Tarat: **6/7/2017**

Via Monte S. Vicino (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Monte dei Fiori (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Monte Bove (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Monte Catria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Francesco Crispi (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Francesco Crispi (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Monte Catria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Monte Lieto (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via della Stazione (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Salaria (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
SOTTOPASSO (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Alcide De Gasperi (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
da V. Montecatrina a v. Mutilati (Villa San Antonio)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Loc. Villa Pagani	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	0011309
Loc. San Savino	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	0011412

Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 5 Di 5
	Rapporto n° 088_2016	Cod. Imp. Distribuzione:	Comune: ASCOLI PICENO FRAZIONI
Ispezione eseguita il giorno: 14,15-09-2016		Dalle ore: 8 Alle ore: 12	Dalle ore: 13 Alle ore: 18
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile	Modello: PERGAM SELMA MPB Modello: METREX 2	Matr.: MPB003 Matr.: 9103	Scad. Tarat: 31/12/2016 Scad. Tarat.: 6/7/2017

Totale rete MP ispezionata con automezzo	41.305,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP Ispezionata in POLIETILENE	27.888,00 m
Totale rete MP Ispezionata in GHISA	0,00 m
Totale rete MP Ispezionata in ACCIAIO	13.417,00 m
Totale rete MP Ispezionata	41.305 ,00 m

Mauro Visentin

Firma dell'operatore: Mauro Visentin	Totale presunte dispersioni rilevate →	2
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:		