

Rapporto n° 087\_2016

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **MONTALTO MARCHE**
**Ispezione eseguita il giorno: 13/9/2016** Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento  Autov. attrezzato Modello: **PERGAM SELMA MPB**  
 utilizzato:  Strum. portatile Modello: **METREX 2**

 Matr.: **MPB003**  
 Matr.: **9103**

 Scad. Tarat: **31/12/2016**  
 Scad. Tarat.: **6/7/2017**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER CONFINE ORTEZZANO - MONTALTO CAB. 2 SALTO (150 m ped.)	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>2400,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>150,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>2550,00 m</b>



Firma dell'operatore: Mauro Visentin

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: