


Rapporto n° 009 ASCOLI RETE GAS	Cod. Imp. Distribuzione:	Comune: <b>MONTEGALLO GPL</b>
Ispezione eseguita il giorno: <b>18/9/2017</b> Dalle ore: 8:00 Alle ore: 12:00		Dalle ore: <b>13,00</b> Alle ore: <b>18,00</b>
Gas distribuito: <input checked="" type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gas naturale (metano)	Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile	Modello: <b>GAZOMAT INSPECTRA</b> Matr.: <b>4960613</b> Modello: <b>GAZOMAT INSPECTRA</b> Matr.: <b>370506</b>	Scad. Tarat: <b>23/02/2018</b> Scad. Tarat.: <b>24/02/2018</b>

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. COLLELUCE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. ASTORARA	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. BALZO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC. COLLEFRATTE	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

<b>Totale rete ispezionata con automezzo</b>	<b>0,00 m</b>
<b>Totale rete ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>718,00 m</b>
<b>Totale rete ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete BP GPL Ispezionata</b>	<b>718,00 m</b>



Firma dell'operatore: Mauro Visentin	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:		

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.