

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat: **31/12/2019**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Viale Treviri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Viale Treviri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Manara	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Dandolo Enrico	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Vincenzo Gioberti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Nicolò Tommaseo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Guglielmo Oberdan	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Guglielmo Oberdan	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Goffredo Mameli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Terenzio Mamiani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Terenzio Mamiani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Ciro Menotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Piero Maroncelli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Silvio Pellico	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Salaria	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Corso di Sotto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Corso di Sotto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Ferri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Lunga	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Lunga	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Lauro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Annibal Caro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua M. Soderini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Giglio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via di Agismondo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Lepanto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tullio Lazzari	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Rua G. B. Mancini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Stelle	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Grassi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via di Caronte	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua S. Emidio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua S. Andreantonelli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Narciso	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Piazza Cecco d'Ascoli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Bersaglieri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Sole	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via L.Trasi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Templari	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle Lavandaie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua della Stamperia	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Rua dei Longobardi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Flavia Guiderocchi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Grisanti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Stelle	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Soderini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Soderini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via San Giacomo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via San Giacomo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle Olive	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua delle Colombella	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dell'Architetto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Castoro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua P. D'Ascoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Palucci C.	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Colombo			
Rua della Caserma	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Apollo			
Via Apollo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Fiori			
Rua dei Fiori	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Filodrammatici			
Via Manilia	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via di Corfinio			
Rua dei Serianni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Tuzi			
Rua del Tedesco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Gufo			
Rua del Fagiano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat.: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Balducci			
Rua dei Carboneschi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Grifi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Saladini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Saladini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Buonarroti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Buonarroti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Buonarroti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Costanzo Mazzoni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Adriano Cinelli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Pozzetto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Pozzetto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Piazza San Tommaso	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua degli Studi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della  
condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Rua dei Liverotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Moscone	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Morelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Magnoni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Novelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Maiocca	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Giosafatti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Giosafatti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Miniera	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Miniera	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via del Teatro Antico	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via San Giuliano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via L. Manlio Torquato	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via L. Manlio Torquato	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Sacco			
Rua degli Sgariglia	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Pozzo di Borgo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua della Pavoncella	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Solestà	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Torri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via delle Torri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Elisabetta Trebbiani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Salvioni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Cappelli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua della Campana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
P.zza Ventidio Basso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
P.zza Ventidio Basso	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua della Volpe	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Gelso			
Rua della Musica	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua della Musica	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Donne	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Cairoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Cairoli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Marucci Pietro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Parisani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Parisani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Cocchieri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Simone Cornacchi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Cassero	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Casseretto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Trivio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Loc. Croce di Trignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Trivio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Niccolò IV	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Foro Boario	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via del Teatro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Pietro Dini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Curzio Rufo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua degli Sforza	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle Sette Soglie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Luigi Dari	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle Scaie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dell'Aquila	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Alvitreti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Alvitreti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Cesare Battisti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua degli Armaioli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Notai	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Notai	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Antonio Orsini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
P.zza Antonio Bonfine	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Ottaviano Iannella	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Lenti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua della Carità	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Sacconi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via del Passo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Delfino	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Papavero	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Dino Angelini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della  
condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Dino Angelini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Corso Mazzini (da via Lazzari a via Trivio)	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Corso Mazzini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Corso Mazzini (est)	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via San Pietro in Castello	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tamburini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo del Cremore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Cremore	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle Conce	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Vidacilio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via D'Ancaria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via D'Ancaria	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via A. Vipera	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Ceci	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Rua del Palazzo Vecchio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Corsi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Piazza del Popolo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dell'Archivio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Cino del Duca	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Guiderocchi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via A. Panichi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Macello	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Tibaldeschi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Giovanna Garzoni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Lungo Tronto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Corso Trento e Trieste	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via delle Canterine	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Carlo Goldoni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Funari			
Rua Tommaso Nardini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Pompei			
Via Angelo Ruffini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
via Antonio Sangallo			
Rua del Profeta	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Sabini			
Rua dei Trenta	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle Tribù Fabia			
Rua delle Tribù Fabia	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo Crivelli			
Via David D'Ascoli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo Cataldi			
Rua Tre Re	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Bonaccorsi			
Via Giudea	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Giudea			
Via Minucia	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Mattonato			
Via del Duca	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua degli Albanesi			
Rua Pietro della Scala	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via XX Settembre			
Via Francesco Ricci	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Francesco Ricci			
Via Cristoforo Colombo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Galileo Galilei			
Via Falcone e Borsellino	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Antonio Miliani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Crocifisso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Cieco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Talucci	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via delle Covertite	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Marcolini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Malatesta	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Vetreria	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Morani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Ponte Oscuro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua degli Appiani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dell'Arco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Conti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via di Vesta	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pretoriana			
Via Sant'Angelo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Catone			
Via Barro Tito Bertuzio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua della Torre			
Rua dei Falconieri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Dal Monte			
Rua del Tordo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Peligni			
Via della Piazzarola	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Celso Saccoccia			
Rua del Parnaso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle Mura			
Rua dei Sanniti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Sanniti			
Via Giulio Salvadori	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua Sant'Antonio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tomasacco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Tomasacco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Mirto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Marruccini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Vestini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Castellana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Marsi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Tito Afranio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Cantalamessa	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via d'Argilliano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Mago	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua degli Spadari			
Via dei Malaspina	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Malaspina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Giusti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via di Cupra	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Bonaparte	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
P.zza della Viola	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Palestro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Traversa via Luigi Mercantini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Luigi Mercantini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Luigi Mercantini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo degli Odoardi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via XIX Settembre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Guglielmo da Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Rua della Befana				
Rua Carlo Allegretti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Pietro Alamanni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Castelfidardo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Rua degli Orti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Rua dell'Armellino	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Rua del Giacinto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Rua del Labirinto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Rua Nicola Monti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	10
Rua del Campo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Corso Vittorio Emanuele	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Corso Vittorio Emanuele	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Rua dell'Aurora	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Terme	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Giosuè Carducci	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dell'Orso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Dante Alighieri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Augusto Vecchi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Augusto Vecchi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via S.Germano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via G. D'Annunzio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Lungo Castellano Sisto V	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Viale Alcide De Gasperi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Villaggio Rozzi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Ponte Cartaro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Mediterraneo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Ionio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via della Cartiera	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat.: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Capitolina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via S. Serafino da Montegranaro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via S. Serafino da Montegranaro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Arrigo Boito	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via G.B. Pergolesi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via G.B. Pergolesi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via S. Serafino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via A. Vivaldi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
P.zza P. da Palestrina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
P.zza P. da Palestrina	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Alessandro Scarlatti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via G. Rossini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Alaleona	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
L.go Gaspare Spontini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

L.go Gaspare Spontini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Giotto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via V. Bellini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Alfredo Catalani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Francesco Cilea	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Amilcare Ponchielli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via G. Verdi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Raffaello Sanzio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Cappuccini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via S. Emidio Rosso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via S. Emidio Rosso	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via S. Emidio Rosso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via G. Puccini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Bengasi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat.: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Donizzetti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Zandonai	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo Mascagni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo Mascagni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Galiè	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Galiè	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Francesco Saladini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Francesco Saladini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Paliotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via B. Tucci	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via B. Tucci	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Rua Ricovero Ferrucci	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Macallè	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Pio Semproni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Massaua	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Faiano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Faiano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via A. Leonardi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Argenti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Rigantè	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pietro Toselli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pietro Toselli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via F. Ciotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Monte dell'Ascensione	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Belvedere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via collina Sacro Cuore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Galliano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Marcello Federici	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Marcello Federici	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Marcello Federici	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Marcello Federici	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Carso	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
via Col di Lana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Podgora	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Claudio Monteverdi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale S. Vellei	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale S. Vellei	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Rovereto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Asiago	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Asiago	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Asiago	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Enrico Toti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Montello	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Piave	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Ponte Vecchio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via F.Filzi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via XXIV Maggio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via IV Novembre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Montegrappa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Montegrappa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Montegrappa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Nazario Sauro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Nazario Sauro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pasubio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Francesco Rismondo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Francesco Rismondo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Francesco Rismondo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Damiano Chiesa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Damiano Chiesa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Damiano Chiesa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via G. Amadio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Montenero	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Re di Puglia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Re di Puglia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
P.zza Diaz	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Zeppelle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Zeppelle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Po	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tagliamento	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Isonzo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Viale Costantino Rozzi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Adige	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Adige	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Arno	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Circonvallazione Nord	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Esino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Castellano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Giordano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Giordano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale Indipendenza	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Giuseppe Tranquilli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Alessandria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Milano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Piacenza	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Viale Guglielmo Marconi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Cluana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Erasmo Mari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Erasmo Mari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Marco Sgariglia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Giuseppe Speranza	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Amalfi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Ugolino Panichi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Serafino Cellini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Bari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Luigi Pastori	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	09
Via Napoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Napoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Napoli (da via III ottobre a via Ancona)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Napoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Celso Ulpiani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Salerno	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Luigi Merli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	08
Via Romolo del Gobbo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Giulio Gabrielli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
L.go Giuseppe Fabiani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Adriano Olivieri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Fratelli Volponi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale Benedetto Croce	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Gorizia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Bologna	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Ravenna	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Aosta	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Parma	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Siena	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Orlando Vittorio Emanuele	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Orlando Vittorio Emanuele	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Macerata	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via III Ottobre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via III Ottobre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via III Ottobre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Ancona	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pisa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Gradara	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pausola	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Urbino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Foligno	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Gaetano Spalvieri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Perugia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
campo scuola	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Loreto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Loreto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
P.zza Immacolata	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
P.zza Immacolata	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Augusto Murri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Firenze	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Montecassino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Fermo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via J.F. Kennedy	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pesaro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tolentino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via S. Severino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Cigoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Recanati	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Fabriano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Cola D'Amatrice	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Nuoro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Nuoro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Catania	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	07
Via Messina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Ragusa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Milazzo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Trapani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Oristano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Agrigento	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Enna	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Caprera	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Cagliari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	06
Via Cagliari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Sassari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Sassari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Sassari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Genova	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Torino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Piemonte	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Luigi Luciani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Venezia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Venezia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Padova	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Luigi Marini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Abruzzo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Marche	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Umbria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Lazio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via S.Filippo e S. Giacomo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Umbria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Palazzo sanità	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Puglia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Lucania	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Sardegna	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Elba	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Scuola elementare via Sardegna	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Sicilia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Caltanissetta	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pantelleria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Piceno Aprutina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Circonvallazione nord	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Esino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Castellano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Girdano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Giordano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Zeppelle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tevere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tevere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tevere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via di Tolignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Gardenie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via delle Gardenie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo delle Margherite	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Begonie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Begonie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Begonie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Magnolie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo dei Fiordalisi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale dei Glicini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Pedonale ovest Monticelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Pedonale ovest Monticelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo dei Gladioli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Violaciocche	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Violaciocche	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Zinnie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via dei Biancospini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Genziane	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	09
Via delle Genziane	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Gelsomini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo dei Garofani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo dei Garofani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Stelle Alpine	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Rose	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Tulipani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Azalee	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Ranuncoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Bucaneve	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Orchidee	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via degli Astraceli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via delle Calle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Verbene	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo delle Dalie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo degli Oleandri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo degli Oleandri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale della Libertà	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Peonie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo degli Gerani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Narcisi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via degli Allori	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Mughetti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Veroniche	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Odoardi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via A. Balena	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo dei Castagni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo delle Acacie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo dei Tigli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Faggi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo delle Querce	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via degli Abeti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo delle Camelie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Primule	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dei Girasoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

6

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMATINSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMATINSPECTRA**

Matr.: **4960613**  
Matr.: **370506**

Scad. Tarat.: **31/12/2019**  
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via degli Aceri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
-----------------	-----------------------	---	-----------------------	--

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO, DI TUTTI I MATERIALI.

<b>Totale rete BP ispezionata con automezzo</b>	<b>116.754,00 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>4.870,00 m</b>
<b>Totale rete BP Ispezionata</b>	<b>121.624,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate	6
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

		<b>RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS</b>		P. 1 Di 35
Rapporto n° 003_A ASCOLIRETEGAS		Cod. Imp. Distribuzione:		<b>Comune: ASCOLIPICENO</b>
Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00			Dalle ore: 13.00	Alle ore: 18.00
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile		Modello: <b>GAZOMATINSPECTRA</b>	Matr.: <b>4960613</b>	Scad. Tarat.: <b>31/12/2019</b>
		Modello: <b>GAZOMATINSPECTRA</b>	Matr.: <b>370506</b>	Scad. Tarat.: <b>31/12/2019</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate	6
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

