

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 4960613
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 370506

Scad. Tarat: 31/12/2019
Scad. Tarat.: 31/12/2019

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Porta Maggiore-Cimitero (250m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Grf 16- Grf 15 -Grf 13	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Porta Maggiore grf 22	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
San Pietro in Castello	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Cimitero- Mozzano(Casa Cantoniera) 450m ped.	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Casa Cantoniera - Ponte Pedana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Monterocco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Cimitero	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Galiè	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Rigantè- via Marcello Federici	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
via Marcello Federici- via Po'	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
via Vallevenere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
via Francesco Ciotti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Strada Provinciale n.27 dell'Ascensione	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Strada Provinciale n.27 dell'Ascensione	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Bella Valle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Ponte nuovo-Viale Vellei	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Piave	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Piazza Ventidio Basso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Cristoforo Colombo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pacifici - Viale Treviri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Viale Treviri - Via Silvio Pellico	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Villaggio Rozzi - Colle dell'Annunziata	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Lungo Castellano - Ponte Maggiore (300m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Ponte Maggiore	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Viale Marconi - Via III Ottobre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via III Ottobre	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: **8:00-12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via Antonio De Dominicis	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale Indipendenza	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Viale della Repubblica	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale della Repubblica	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Viale Luigi Marini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Urbino - Via Kennedy	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Napoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Spalvieri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Campo scuola	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Nuoro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Sassari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Statale n.81 (Zona Ind. Castagneti)	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via della Repubblica - SS Filippo e Giacomo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
SS Filippo e Giacomo - Monticelli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Circonvallazione nord (300m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Circolo del tennis Morelli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Esino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Giordano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via frazione Monticelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Zeppelle	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via di Tolignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Primule - Viale dei Platani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via degli Iris	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Ospedale	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Narcisi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Girasoli - raccordo superiore (300m ped.)	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
raccordo superiore - Attraversamento 2	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Ciclamini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

ss.4 Monticelli - Brecciarolo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Giaggioli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via della Tintura	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Zona Industriale Castagneti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via del Commercio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Commercio - Via Gorghetti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via del Commercio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Da Grm 16 a Grm 20 + Grm5	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Raccordo superstrada - via dei Meli (350m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Tessiture	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via del Bozzolo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Strada Provinciale n.88 Val di Tronto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via della Conca	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via della Mezzadria	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Via del Pagliaio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	Brezza Presenza di	02
Via del Pollaio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via della Trebbiatura	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	Brezza Presenza di	
Via della Trebbiatura	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Viale dei Mutilati del Lavoro - Via del Grano (500m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	Brezza Presenza di	
Da Grm 2 a Grm 14	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
GRF(17r-21a-39r-35a-29r-48a-28a-27a-37r)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	Brezza Presenza di	
Via del Tuono	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via della Pioggia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	Brezza Presenza di	
Elettromarche - Finproject	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
tratto prima di Tombolini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	Brezza Presenza di	
Via della Colonia	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via della Colonia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	Brezza Presenza di	
Viale dei Mutilati del Lavoro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Strada Provinciale Mezzina n.43 Mezzina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Strada Provinciale n.3 Ancaranese	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Picena Inferiore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Ponte Cartaro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Porta Cartara - Castel Trosino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Porta Cartara - Castel Trosino	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Porta Cartara_ Piagge	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Piagge - S. Savino	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	11
Loc. Casa di Ciocci	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Vena Piccola - Morignano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Vena Piccola - Morignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Montadamo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Montadamo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Montadamo - Trivigliano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

Montadamo - Trivigliano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Strada di Monterocco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Monterocco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
C. Pignoloni - Cimitero	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Giacinto Cornacchioli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Domenico Cimarosa	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Strada Provinciale Venarottese	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Mancini	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Mancini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Strada Provinciale Venarottese-Punto di misura catodica	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Strada frazione Colonnata	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Valle Venere	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Bellavalle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Bellavalle ?	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Ponte di Scattolino-Fino provinciale Rosara				
Villa Cicchi - Rosara - Via Mamiani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Strad fraz Gimigliano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Palombare	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	04
Via di Tolignano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Strada Provinciale n. 116 Vallesenzana	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via del Giordano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Circonvallazione S.Marco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
viale Medaglie D'Oro	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via XXV Aprile	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Martiri della Repubblica	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Via Martiri della Repubblica	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
Strada Provinciale n.76 Colle s. Marco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	
S. Pietro - Carpineto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 9

Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019 Dalle ore: **8:00-12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **4960613**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **370506**

Scad. Tarat: **31/12/2019**
Scad. Tarat.: **31/12/2019**

S. Pietro - Carpineto	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Carpineto-S. Maria a Corte	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	05
Strada Provinciale n.117 Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
S. Savino (Strada Provinciale n.117 lisciano)	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
strada S. Benedetto	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Loreto	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Casamurana	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Villaggio del Fanciullo S.S. N.4	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Ex Fattoria Marini	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Campolungo Villa S. Antonio	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:

RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 1 Di 9
Rapporto n° 003_B ASCOLIRETE GAS	Cod. Imp. Distribuzione:	Comune: ASCOLI PICENO
Ispezione eseguita il giorno: dal 16/9 al 18/9/2019	Dalle ore: 8:00-12.00	Dalle ore: 13.00 Alle ore: 18.00
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)	Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: GAZOMATINSPECTRA Matr.: 4960613	Scad. Tarat: 31/12/2019	
<input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: GAZOMATINSPECTRA Matr.: 370506	Scad. Tarat.: 31/12/2019	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO

Totale rete MP ispezionata con automezzo	128.414,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	2.450,00 m
Totale rete MP Ispezionata	130.864,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate➔	4
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas:		

