

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		Pag. 1 Di 1	
Rapporto n° 005B_ASCOLI RETE GAS		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: MONTE VIDON COMBATTE	
Ispezione eseguita il giorno: 12/9/2019 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00			Dalle ore: 13,00 Alle ore: 18,00		
Gas distribuito: ☐ GPL ☒ Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: ☒ AP/MP ☐ BP		
Strumento utilizzato: ☐ Autov. attrezzato ☐ Strum. portatile		Modello: GAZOMATINSPECTRA VSR GAZOMATINSPECTRAPED.		Matr.: 4960613 Matr.: 550510	
				Scad. Tarat: 31/12/2019 Scad. Tarat.: 31/12/2019	

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
S.P. 56	☐ Pedonale ☒ Automezzo	☐ Terreno umido ☐ Presenza idrocarburi ☐ Tubazione parallela	☐ Brezza ☐ Presenza di biogas

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	7709,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	500,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	8209,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi		Totale presunte dispersioni rilevate ➔		0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:				

