

		<b>RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS</b>		Pag. 1 Di 1
Rapporto n° 007B_ASCOLIRETEGAS		Cod. Imp. Distribuzione:		<b>Comune: ORTEZZANO</b>
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ispezione eseguita il giorno: 19/9/2018</b>		Dalle ore: <b>8,00</b> Alle ore: <b>12,00</b>		Dalle ore: <b>13,00</b> Alle ore: <b>18,00</b>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gas distribuito: <b>GPL</b>		<b>Gas naturale (metano)</b>		Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <b>AP/MP BP</b>
Strumento utilizzato: <b>Autov. attrezzato</b>		Modello: <b>GAZOMATINSPECTRA VSR</b>		Matr.: 4960613 Scad. Tarat: <b>31/12/2019</b>
Strumento utilizzato: <b>Strum. portatile</b>		Modello: <b>GAZOMATINSPECTRA PED.</b>		Matr.: 550510 Scad. Tarat.: <b>31/12/2019</b>

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER CONFINE MONTALTO - CONFINE MONTE VIDON COMBATTE (80m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>2213,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>80,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>2293,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi		Totale presunte dispersioni rilevate		0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:				→

