

		<b>RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS</b>		Pag. 1 Di 1
Rapporto n° 009_B ASCOLIRETEGAS		Cod. Imp. Distribuzione:		<b>Comune: VENAROTTA</b>
<b>Ispezione eseguita il giorno: 20/9/2018</b> Dalle ore: <b>8,00</b> Alle ore: <b>12,00</b>			Dalle ore: <b>13,00</b> Alle ore: <b>18,00</b>	
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. portatile		Modello: <b>GAZOMATINSPECTRAVSR</b> Modello: <b>GAZOMATINSPECTRAPED.</b>		Matr.: 4960613 Matr.: 550510
				Scad. Tarat: <b>31/12/2019</b> Scad. Tarat.: <b>31/12/2019</b>

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
STRADA PROVINCIALE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA SABATINI	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
STRADA PER FRAZIONE CASTELLO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	01

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>8.755,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>500,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>9.255,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi		Totale presunte dispersioni rilevate		1
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:				

