

	RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		Pag. 1 Di 1
	Rapporto n° 005B_ASCOLI RETE GAS	Cod. Imp. Distribuzione:	Comune: MONTE VIDON COMBATTE
Ispezione eseguita il giorno: 24/6/2020 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00		Dalle ore: 13,00	Alle ore: 18,00
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL	<input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)	Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato	Modello: GAZOMATINSPECTRAVSR	Matr.: 24591	Scad. Tarat: 31/12/2020
<input type="checkbox"/> Strum. portatile	Modello: GAZOMATINSPECTRAPED.	Matr.: 550510	Scad. Tarat.: 31/12/2020

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
S.P. 56	<input type="checkbox"/> Pedonale <input checked="" type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete MP ispezionata con automezzo	7709,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	500,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	8209,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate	0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:		

