



# RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 007B\_ASCOLIRETEGAS Cod. Imp. Distribuzione: Comune: ORTEZZANO

Ispezione eseguita il giorno: 24/6/2020 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00 Dalle ore: 13,00 Alle ore: 18,00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano) Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BPStrumento Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR Matr.: 24591 Scad. Tarat: 31/12/2020  
utilizzato: Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED. Matr.: 550510 Scad. Tarat.: 31/12/2020

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER CONFINE MONTALTO - CONFINE MONTE VIDON COMBATTE (80m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	33072020

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>2213,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>80,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>2293,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi	Totale presunte dispersioni rilevate	0
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:		→

