

Rapporto n° 008_A ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **ROCCAFLUVIONE**
Ispezione eseguita il giorno: 25/6/2020 Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED.**

Matr.: 24591

 Scad. Tarat: **31/12/2020**

Matr.: 550510

 Scad. Tarat.: **31/12/2020**

| Elenco vie | Metodo utilizzato | Condizioni che influenzano l'ispezione | Codice dispersione |
|---------------------|---|---|--------------------|
| VIA GIUSTI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | |
| P.ZZA MORO | Pedonale Automezzo | Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela | |
| VIA FOSCOLO | <input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | |
| VIA CROCE | Pedonale Automezzo | Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela | |
| VIA GOLDONI | <input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | |
| VIA GOZZANO | Pedonale Automezzo | Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela | |
| VIA FOCARINE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | |
| STRADA CASA CAGNANO | Pedonale Automezzo | Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela | |
| STRADA VENAROTTESE | <input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | |
| VIA RESISTENZA | Pedonale Automezzo | Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela | |
| VIA VERGA | <input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | |

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:

Rapporto n° 008_A ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **ROCCAFLUVIONE**
Ispezione eseguita il giorno: 25/6/2020 Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED.**

Matr.: 24591

 Scad. Tarat: **31/12/2020**

Matr.: 550510

 Scad. Tarat.: **31/12/2020**

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|
| VIA TURATI | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi Tubazione parallela | Brezza Presenza di biogas | |
| VIA NENNI | <input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |
| VIA DON MINZONI | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi Tubazione parallela | Brezza Presenza di biogas | |
| STRADA CASERINA (200M PED) | Pedonale Automezzo | <input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela | <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas | |

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

| | |
|--|-------------------|
| Totale rete BP ispezionata con automezzo | 8.463,00 m |
| Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale | 200,00 m |
| Totale rete BP ispezionata in POLIETILENE | 100% |
| Totale rete BP Ispezionata | 8.663,00 m |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Firma dell'operatore: Matteo Golzi | Totale presunte dispersioni rilevate | 0 |
| Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta: | | |

