

Rapporto n° 003_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO

Ispezione eseguita il giorno: **7/7/2021** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**
Matr.: **550510**

Scad. Tarat: **31/12/2021**
Scad. Tarat: **31/12/2021**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Loc. Giustimana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Strada Provinciale 207	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Loc. Tronzano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	01072021
Loc. Mozzano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Loc. Casamurana	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Strada Monterocco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via valle Fiorana	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Piagge	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Loc. Rosara	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Mediterraneo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Ionio	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Casette	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Loc. Castel Trosino	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO
Ispezione eseguita il giorno: 7/7/2021 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2021**

 Matr.: **550510**

 Scad. Tarat: **31/12/2021**

Loc. Colle San Marco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Loc. Colle	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>
Loc. Lisciano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Loc. Valli di Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>
Strada San Benedetto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Loreto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>
Via Tozzano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Valli di Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:



RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

P. 1 Di 35

Rapporto n° 003_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: **ASCOLIPICENO**Ispezione eseguita il giorno: **7/7/2021** Dalle ore: **8:00-12.00**Dalle ore: **13.00**Alle ore: **18.00**Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della
condotta ispezionata: AP/MP BPStrumento Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
utilizzato: Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**Matr.: **24591**
Matr.: **550510**Scad. Tarat: **31/12/2021**
Scad. Tarat.: **31/12/2021**

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO, DI TUTTI I MATERIALI.

Totale rete BP ispezionata con automezzo	12.617,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	2.435,00 m
Totale rete BP Ispezionata	15.052,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

