



## RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS

Pag. 1 Di 1

Rapporto n° 007B\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ORTEZZANO

Ispezione eseguita il giorno: 5/7/2021 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00

Dalle ore: 13,00

Alle ore: 18,00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BPStrumento Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA VSR  
utilizzato: Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA PED.

Matr.: 24591

Scad. Tarat: 31/12/2021

Matr.: 550510

Scad. Tarat.: 31/12/2021

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER CONFINE MONTALTO - CONFINE MONTE VIDON COMBATTE (80m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>2213,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>80,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>2293,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:

→

