

Rapporto n° 008\_A ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ROCCAFLUVIONE**
**Ispezione eseguita il giorno: 8/7/2021** Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED.**

Matr.: 24591

 Scad. Tarat: **31/12/2021**

Matr.: 550510

 Scad. Tarat.: **31/12/2021**

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
VIA GIUSTI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
P.ZZA MORO	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	
VIA FOSCOLO	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA CROCE	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	
VIA GOLDONI	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA GOZZANO	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	
VIA FOCARINE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
STRADA CASA CAGNANO	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	
STRADA VENAROTTESE	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
VIA RESISTENZA	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	
VIA VERGA	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

Rapporto n° 008\_A ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

 Comune: **ROCCAFLUVIONE**
**Ispezione eseguita il giorno: 8/7/2021** Dalle ore: **8,00** Alle ore: **12,00**

 Dalle ore: **13,00**

 Alle ore: **18,00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA VSR**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA PED.**

Matr.: 24591

 Scad. Tarat: **31/12/2021**

Matr.: 550510

 Scad. Tarat.: **31/12/2021**

VIA TURATI	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Tubazione parallela	Brezza Presenza di biogas	
VIA NENNI	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
VIA DON MINZONI	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Tubazione parallela	Brezza Presenza di biogas	
STRADA CASERINA (200M PED)	Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

<b>Totale rete BP ispezionata con automezzo</b>	<b>8.463,00 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>200,00 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata in POLIETILENE</b>	<b>100%</b>
<b>Totale rete BP Ispezionata</b>	<b>8.663,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi



Totale presunte dispersioni rilevate

0

Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:

