

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: 7/7/2021** Dalle ore: **8:00-12:00**

 Dalle ore: **13:00**

 Alle ore: **18:00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**  
 Matr.: **550510**

 Scad. Tarat: **31/12/2021**  
 Scad. Tarat: **31/12/2021**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Loc. Giustimana	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Strada Provinciale 207	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Brezza Presenza di biogas	
Loc. Tronzano	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	01072021
Loc. Mozzano	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Brezza Presenza di biogas	
Loc. Casamurana	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Strada Monterocco	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Brezza Presenza di biogas	
Via valle Fiorana	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Piagge	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Brezza Presenza di biogas	
Loc. Rosara	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Mediterraneo	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Brezza Presenza di biogas	
Via Ionio	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Casette	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi Brezza Presenza di biogas	
Loc. Castel Trosino	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: 7/7/2021** Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2021**

 Matr.: **550510**

 Scad. Tarat: **31/12/2021**

Loc. Colle San Marco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Loc. Colle	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>
Loc. Lisciano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Loc. Valli di Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>
Strada San Benedetto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Loreto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>
Via Tozzano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Valli di Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →


1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003_A ASCOLIRETEGAS		Cod. Imp. Distribuzione:		<b>Comune: ASCOLIPICENO</b>	
Ispezione eseguita il giorno: <b>7/7/2021</b> Dalle ore: <b>8:00-12.00</b>			Dalle ore: <b>13.00</b> Alle ore: <b>18.00</b>		
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP		
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: <b>GAZOMAT INSPECTRA</b> Matr.: <b>24591</b>		Scad. Tarat.: <b>31/12/2021</b>			
<input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: <b>GAZOMAT INSPECTRA</b> Matr.: <b>550510</b>		Scad. Tarat.: <b>31/12/2021</b>			

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO, DI TUTTI I MATERIALI.

<b>Totale rete BP ispezionata con automezzo</b>	<b>12.617,00 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>4.123,0 m</b>
<b>Totale rete BP Ispezionata</b>	<b>15.052,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi 	Totale presunte dispersioni rilevate	1
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

