

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

**Ispezione eseguita il giorno:** 7/7/2021 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

 Pressione d'esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **550510**

 Scad. Tarat: **31/12/2021**  
 Scad. Tarat.: **31/12/2021**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Loc. Giustimana	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Strada Provinciale 207	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Tronzano	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Mozzano	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Casamurana	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Strada Monterocco	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via valle Fiorana	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Piagge	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Rosara	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Mediterraneo	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Ionio	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Casette	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Castel Trosino	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

**Ispezione eseguita il giorno:** 7/7/2021 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

 Pressione d'esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2021**

 Matr.: **550510**

 Scad. Tarat.: **31/12/2021**

Loc. Colle San Marco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Loc. Colle	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>	
Loc. Lisciano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Loc. Valli di Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>	
Strada San Benedetto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Loreto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>	
Via Tozzano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Valli di Lisciano	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di <input type="checkbox"/>	
Via Caprignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Romana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Loc. Palombare	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Loc. San Savino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	04072021
Loc. Carpineto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

1

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 003\_A ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

**Ispezione eseguita il giorno:** 7/7/2021 Dalle ore: **8:00-12.00**

Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)


Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **550510**

Scad. Tarat: **31/12/2021**  
Scad. Tarat.: **31/12/2021**

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO, DI TUTTI I MATERIALI.

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>65.700,00 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>1.225,00 m</b>
<b>Totale rete MP Ispezionata</b>	<b>66.925,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi 	Totale presunte dispersioni rilevate	1
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

