

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2022 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **560510**

Scad. Tarat: **31/12/2022**
Scad. Tarat: **17/01/2023**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Rua del Campo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Rua dei tintori	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Rua degli orti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Luigi Mercantini	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Centini Piccolomini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Corso G. Mazzini	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via dei Bonaparte	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Palestro	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Piazza della Viola	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Piazza Simonetti	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Corso Trento e Trieste	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Piazza Arringo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2022 Dalle ore: **8:00-12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **560510**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Rua Pietro della Scala	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua degli Albanesi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Bonaccorsi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Tibaldeschi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via dei Guiderocchi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua G. Garzoni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Macello	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via A. Panichi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via del Trivio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Corsi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via L. Dari	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua delle Scaie	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO
Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2022 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**

 Matr.: **560510**

 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Rua dell'Aquila	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via della Fortezza	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Piazza Serafino Orlini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua della Carità	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Dino Angelini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Lenti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via O. Iannella	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via C. Battisti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua degli Armaioli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pacifico Massimi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua degli Sgariglia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua meco del sacco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via Manlio Torquato	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Teatro Antico	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO
Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2022 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**

 Matr.: **560510**

 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Rua Lazzaro Giosafatti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua Maiocca	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Novelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Templari	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua delle mura	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Piazzarola	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Dalmonte	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua dei Falconieri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Peligni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua della Torre	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via G. Parini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via di Vesta	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Piceni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2022 Dalle ore: **8:00-12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della
condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **560510**

Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Via dei Conti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
Via Tomasacco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas
Via P. Mazzoni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
Villaggio degli Ulivi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas
Via Capitolina	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
Via Barrio Tito Bertuzio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas
Rua Celso Saccoccia	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
Via C. Colombo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas
Via F. Ricci	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
Via Lungo Castellano Sisto V	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas
Via dei Marsi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas
Via Castellana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas
Viale A. de Gasperi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO
Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2022 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat.: **31/12/2022**

 Matr.: **560510**

 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Terme			
Corso V. Emanuele	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via G. d'Annunzio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via C. A. Vecchi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via S. Germano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via G. Pascoli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via S. Giacomo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

0

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		P. 7	
Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: ASCOLIPICENO	
Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2022			Dalle ore: 8:00-12.00		Dalle ore: 13.00
					Alle ore: 18.00
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata: <input type="checkbox"/> AP/MP <input checked="" type="checkbox"/> BP		
Strumento utilizzato: <input type="checkbox"/> Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA		Matr.: 24591		Scad. Tarat: 31/12/2022	
<input type="checkbox"/> Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA		Matr.: 560510		Scad. Tarat.: 17/01/2023	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO, DI TUTTI I MATERIALI.

Totale rete BP ispezionata con automezzo	5582,00 m
Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale	6341,00 m
Totale rete BP Ispezionata	11923,00 m

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi 	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

