

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:  AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
C.da Angelini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
C.da Chiaretti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Fraz. Montadamo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Largo degli Oleandri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Largo dei Ginepri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Largo dei Mandorli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Largo delle Margherite	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Largo I. Simonetti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Loc. Case Galanti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Piazza F. Ciotti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Fraz. Campolungo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Brecciarolo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Fraz. Fonte di Campo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Fraz. Monticelli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Fraz. Poggio di Bretta	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Fraz. Vallefiorana	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Fraz. Vallesenzana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Fraz. Vallevenere	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Fraz. Venagrande	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Fraz. Venapiccola	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo dei Tigli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo 436/mo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo degli allori	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo degli Odoardi	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della  
condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Largo dei Castagni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo dei Gerani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo dei Gladioli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo dei Mughetti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo dei Tigli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo delle Acacie	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo delle Camelie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo delle Dalie	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo delle Ginestre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo delle Mimose	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo delle Querce	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Largo delle Veroniche	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Largo Martiri delle Foibe	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Ospedale Mazzoni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Piazza G. Matteotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Piazza Roma	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Piazza San Gregorio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua C. Allegretti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua degli Appiani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua degli Appuli	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dei Marcolini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Cieco	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Palazzo Vecchio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua del Parnaso	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua del Ponte oscuro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Rua della Befana	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Rua dell'Arco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Rua di Lepanto	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Rua G. da Lisciano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas	
Rua G. Malatesta	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Rua E. Morani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas	
Rua C. Palucci	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Rua S. Talucci	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas	
Viale dei Platani	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via 19 settembre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas	
Via 20 settembre	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via P. Alamanni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas	
Via D. Alighieri	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Via Ancaranese	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi	Brezza Presenza di biogas	
Via A. Balena	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	08102022

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022 Dalle ore: 8:00-12:00

Dalle ore: 13:00

Alle ore: 18:00

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat.: **17/01/2023**

	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Carpignana			
Via Castelfidardo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via F. Ciotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via degli Abeti	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via degli Albicocchi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via degli Anemoni	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi biogas	<input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza di
Via degli Astraceli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Biancospini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Bucaneve	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Ciliegi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Faggi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Gelsomini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Giacinti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Giaggioli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**

 Matr.: **930916**

 Scad. Tarat: **17/01/2023**

Via dei Gigli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Girasoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Lillà	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Meli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Mirti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Narcisi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Nasturzi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Peschi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Ranuncoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Semprevivi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Tulipani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Caprifoglio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Castellano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Via del Duca Cino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Giordano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Maggiociondolo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Monte	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Primule	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via della Melissa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via della Piazzarola	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via della Polveriera	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via della Stazione	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dell'archivio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dell'Assunta	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Azalee	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Begonie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Betulle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Via delle Calle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Campanule	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Clivie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Convertite	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Fontanelle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Fresie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Gardenie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Genziane	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Orchidee	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Ortensie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Palme	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Peonie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Pratoline	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Rose	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Via delle Stelle Alpine	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Stelle di Natale	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Verbene	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Violaciocche	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Zeppelle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via delle Zinnie	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Esino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Falcone e Borsellino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via D. Ferretti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via U. Foscolo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via G. Galilei	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via C. Grifi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via E. Luzi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via A. Miliani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**

**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della  
condotta ispezionata:

AP/MP  BP

Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **930916**

Scad. Tarat: **17/01/2023**

Via Minucia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Monte Bove	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Monte Catria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	04102022
Via Monte Conero	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Monte dei Fiori	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Monte Lieto	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Monte Redentore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Monte Sibilla	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Monte Vettore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via G. Odoardi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via A. Orsini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Piceno Aprutina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Po	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Poggio da Capo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022 Dalle ore: 8:00-12:00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento utilizzato:  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**  
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

 Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**

 Matr.: **930916**

 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Via Ponte di Cecco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Pretoriana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Salaria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Salaria inferiore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via San G. Battista	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via San Giuliano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via San Vittore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Sant'Angelo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Stazione Marino del T.	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Stazione Villa Sant'Antonio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tevere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Tolignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Vezio Catone	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Viale delle Rimembranze	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002\_A\_ASCOLIRETEGAS

Cod. Imp. Distribuzione:

**Comune: ASCOLIPICENO**
**Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022 Dalle ore: 8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito:  GPL  Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della  
condotta ispezionata:

 AP/MP  BP

 Strumento  Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**


 utilizzato:  Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **930916**

 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Villa Sant'Antonio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale della Libertà	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

<b>Totale rete BP ispezionata con automezzo</b>	<b>46178,00 m</b>
<b>Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>0,00 m</b>
<b>Totale rete BP Ispezionata</b>	<b>46178,00 m</b>

Firma dell'operatore: Matteo Golzi



Totale presunte dispersioni rilevate →

2

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

