

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS_GHISA

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO

Ispezione eseguita il giorno: **12 e 14/07/2022** Dalle ore: **8:00-12.00**

Dalle ore: **13.00**

Alle ore: **18.00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **560510**

Scad. Tarat.: **17/01/2023**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| Via Giulio Salvadori | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Rua del Passo | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | 010722 |
| Via Giudea | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Via Luigi Mercantini | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Rua Lunga | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Rua S. Emidio | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | 020722 |
| Rua David D'Ascoli | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Rua Tre Re | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Rua del Papavero | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

3

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS_GHISA

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLIPICENO

Ispezione eseguita il giorno: **12 e 14/07/2022** Dalle ore: **8:00-12:00**

Dalle ore: **13:00**

Alle ore: **18:00**

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata:

AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA**

Matr.: **24591**

Scad. Tarat: **31/12/2022**

Matr.: **560510**

Scad. Tarat.: **17/01/2023**

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Largo Cataldi | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua del Delfino | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua del Sacconi | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua della Pavoncella | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua dei Sanniti | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua Mattonato | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua Sant'Antonio | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua degli Sgariglia | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Via San Giacomo | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Rua Biagio Miniera | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Via dei Notai | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Via Alvitreti Mariano | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |
| Via delle Sette Soglie | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di |

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi

Totale presunte dispersioni rilevate →

3

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 001_A_ASCOLIRETEGAS_GHISA Cod. Imp. Distribuzione: **Comune: ASCOLIPICENO**

Ispezione eseguita il giorno: **12 e 14/07/2022** Dalle ore: **8:00-12.00** Dalle ore: **13.00** Alle ore: **18.00**


Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano) Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591** Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **560510** Scad. Tarat.: **17/01/2023**

| | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| Rua Pozzo di Borgo | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Rua della Vetriera | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Via Lepanto | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Via Grifi | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| P.zza Antonio Bonfine +Via m. Pacifico | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Via Capitolina | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | |
| Rua del Crocefisso | Pedonale Automezzo | Terreno umido Presenza idrocarburi biogas | Brezza Presenza di | 030722 |

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO, DI TUTTI I MATERIALI.

| | |
|--|------------------|
| Totale rete BP ispezionata con automezzo | 0,00 m |
| Totale rete BP ispezionata con ricerca pedonale | 1688,90 m |
| Totale rete BP Ispezionata | 1688,90 m |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| Firma dell'operatore: Alessio Gabbi  | Totale presunte dispersioni rilevate | 3 |
| Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta: | | |

