

Rapporto n° 001_B_ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 12 al 14/7/2021 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00

Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione d'esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP


Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **560510**

Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
Via C. Colombo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Via Lungo Castellano Sisto V	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	

NOTE : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE IN SERVIZIO, DI TUTTI I MATERIALI.

Totale rete MP ispezionata con automezzo	2470,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP Ispezionata	2470,00 m

Firma dell'operatore: Alessio Gabbi 	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

