

Rapporto n° 002_B_ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **930916**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Tratta ispezionata	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
C.da Galanti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Brecciarolo	<input type="checkbox"/> Pedonale Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas	
Fraz. Campolungo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Casalena	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Castagneti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Cavignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Colonnata	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Faiano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Fonte di Campo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Montadamo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Monticelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Morignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Pagani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	
Fraz. Trivigliano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002_B_ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione d'esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **930916**

 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Fraz. Vallefiorana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Fraz. Vallesenzana	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Fraz. Vallevenere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Fraz. Venapiccola	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	05102022
Largo dei Ginepri	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Largo delle Ginestre	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Ospedale Mazzoni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Piazza F. Ciotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Raccordo Autostradale	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Raccordo Superstrada	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Strada Castagneti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Strada della Bonifica	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Sussidiaria di Monte Piceno Aprutina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via del Grano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Ancaranese	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002_B_ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **930916**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Via D. Angelini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via F. Ciotti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via Copernico	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via degli Iris	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Ciclamini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Giaggioli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Girasoli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Meli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Mutilati e Invalidi del Lavoro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Narcisi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via dei Settembrini	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Baco da Seta	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Bozzolo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Fornaio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di
Via del Giordano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002_B_ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **930916**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Via del Granturco	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via del Pagliaio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via del Pollaio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via del Torrione	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via del Tuono	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Cardatura	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Colonia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Conca	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Costa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Mezzadria	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Pioggia	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Polveriera	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	09102022
Via della Tintura	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via della Trebbiatura	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via dell'Artigianato	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002_B_ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **930916**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Via dell'Aspo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Primule	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Terme	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via delle Zeppelle	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Esino	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via E. Luzi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Molino Carfratelli	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via E. Pacifici Mazzoni	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Piceno Aprutina	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Po	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Salaria inferiore	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Tevere	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Tolignano	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	07102022
Villa Sant'Antonio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale A. De Gasperi	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002_B_ASCOLIRETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022

 Dalle ore: **8:00-12.00**

 Dalle ore: **13.00**

 Alle ore: **18.00**

 Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

 Pressione d'esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

 Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **24591**
 Strum. portatile Modello: **GAZOMAT INSPECTRA** Matr.: **930916**

 Scad. Tarat: **31/12/2022**
 Scad. Tarat.: **17/01/2023**

Viale dei Caduti	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale dei Mutilati e Invalidi del lavoro	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale dei Platani	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale del Commercio	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Viale della Rimembranza	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Zona Campolungo	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	
Via Vallecupa	Pedonale Automezzo	Terreno umido Presenza idrocarburi biogas	Brezza Presenza di	06102022

Firma dell'operatore: Matteo Golzi

Totale presunte dispersioni rilevate →

4

Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:

Rapporto n° 002_B_ASCOLI RETE GAS

Cod. Imp. Distribuzione:

Comune: ASCOLI PICENO

Ispezione eseguita il giorno: dal 18 al 19/10/2022 Dalle ore: 8:00-12.00

Dalle ore: 13.00

Alle ore: 18.00


Gas distribuito: GPL Gas naturale (metano)

Pressione di esercizio della condotta ispezionata: AP/MP BP

Strumento utilizzato: Autov. attrezzato Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 24591
 Strum. portatile Modello: GAZOMAT INSPECTRA Matr.: 930916

Scad. Tarat: 31/12/2022
Scad. Tarat.: 17/01/2023

Totale rete MP ispezionata con automezzo	61905,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	0,00 m
Totale rete MP Ispezionata	61905,00 m

Firma dell'operatore: Matteo Golzi 	Totale presunte dispersioni rilevate	4
Firma Responsabile Ascoli Reti Gas per ricevuta:		

