



Rapporto n°	<b>042025_ASCOLI RETI GAS_MP</b>	Comune:	<b>MONTE VIDON COMBATTE</b>
Impianto:	MONTE VIDON COMBATTE	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
29/10/2025	S.P. 56	Pedonale	
		Veicolare	
	VIALE DELLA VITTORIA	Pedonale	

Rapporto n°	<b>042025_ASCOLI RETI GAS_MP</b>	Comune:	<b>MONTE VIDON COMBATTE</b>
Impianto:	MONTE VIDON COMBATTE	Cod. Impianto:	
Cliente:	ASCOLI RETI GAS S.R.L.	Operatore:	LORENZO GRIECO
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	METANO
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Automezzo attrezzato	Matr. 461020	Scad. Tarat: 02/04/2026
	GMI GS 700 Strumento Pedonale	Matr. 721032	Scad. Tarat: 15/11/2025

DATA	VIA	TIPO ISPEZIONE	CODICE DISPERSIONE
------	-----	----------------	--------------------

<b>Totale rete MP ispezionata con automezzo</b>	<b>1.417 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale</b>	<b>354 m</b>
<b>Totale rete MP ispezionata</b>	<b>1.771 m</b>
<b>Totale dispersioni localizzate</b>	<b>0</b>

Firma dell'operatore: 	Verifica Resp. Teknegas: 
Firma Responsabile ASCOLI RETI GAS S.R.L. per ricevuta:	